

# Casa Stefan Zweig

## Relatório Fotográfico



Foto 1:



Granito para colocação no entorno da casa.

Foto 2:



Execução de muro para retirada da antiga escada.



Foto 3 e 4:



Demolição e execução de muro para ampliação da cafeteria.



Foto 5 e 6:



Interligação da nova rede de água pluvial da casa com o rio Quitandinha.



Foto 7:



Reforço estrutural do muro existente.

Foto 8:



Vista frontal.